

REPARO DE EMERGÊNCIA DE PNEU EM PEDREIRA COM BELZONA

CLIENTE

Pedreira, Croácia

DATA DE APLICAÇÃO

Maio, 2012

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Pneu de carregadeira de carga pesada operando em pedreira

PROBLEMA

O pneu da carregadeira foi danificado por pedras pontiagudas. O ar vazava quando a rachadura ficava na posição inferior sob carga total. O cliente precisava de reparo de emergência para que a carregadeira pudesse continuar em operação até que novos pneus pudessem ser comprados e instalados.

PRODUTOS

Belzona 2311 (SR Elastomer)

SUBSTRATO

Borracha

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9.

FATOS BELZONA

A alternativa seria contratar um subempreiteiro enquanto a carregadeira esperava que um pneu novo fosse obtido e instalado. O reparo Belzona interrompeu a saída de ar e tornou possível a operação da carregadeira até que um novo pneu chegasse. O custo total foi equivalente a apenas duas horas do aluguel de uma carregadeira.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Dano no pneu 2
2. Área danificada preparada e condicionada com Belzona 2911
3. Aplicando Belzona 9341 (Reinforcement Tape) na rachadura
4. Pneu reparado pronto para operação



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar