

BELZONA REPARA BUCHA DE EIXO ARTICULADO

CLIENTE

Indústria de Mineração, EUA

DATA DE APLICAÇÃO

Outubro, 2009

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Bucha danificada de eixo articulado em uma escavadeira

PROBLEMA

Bucha de eixo articulado são segmentadas e encaixam de forma mais solta. Belzona foi utilizado como calçamento para buchas originais do fabricante para um encaixe mais apertado.

PRODUTOS

Belzona 1111 (Super Metal)

SUBSTRATO

Aço

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How GSS-7. Superfície foi limpa e desengordurada de óleos e preparada com o uso de ferramentas manuais.

FATOS BELZONA

Buchas eram repostas frequentemente devido à encaixes frouxos. Reparo com Belzona 1111 melhorou o encaixe do equipamento original do fabricante, melhorando dessa forma a vida útil do equipamento.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Bucha danificada
2. Aplicação em andamento
3. Aplicação concluída



Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar