

贝尔佐纳 (Belzona[®])重新建构 碎裂的混凝土拱顶

客户
美国新墨西哥州天然气处理厂

施工时间
2001年9月

工况条件
工厂的整个二级隔离区系统是由与8英寸铸铁管道互相连接的小型拱顶所组成。

问题
因为不同的管道热膨胀特性，在经过几年的时间，拱顶混凝土逐渐碎裂。

产品
贝尔佐纳(Belzona[®]) 4141 (乳浆建造)
贝尔佐纳(Belzona[®]) 4911 (乳浆TX底胶)

基材
混凝土

施工程序
此应用程序是按照贝尔佐纳施工技术指导TCC-9所指示进行。

贝尔佐纳(Belzona[®])使用效果
环保局的检查作业迫在眉睫。这家工厂选择贝尔佐纳(Belzona[®])来纠正这些问题。最后，环保局的检查进行得很顺利。

- 照片**
- 有些碎裂达8英寸深。
 - 贝尔佐纳(Belzona[®]) 4911 (乳浆TX底胶)的施工后，正在进行贝尔佐纳(Belzona[®]) 4141 (乳浆建造) 的施工。
 - 重建后的组件。



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn

BELZONA[®]
修复 • 保护 • 增强