

贝尔佐纳 (Belzona[®]) 让受磨损的软管持续运作

客户

加拿大的海运公司

施工时间

2000年11月

工况条件

磨损的橡胶软管

问题

输送水泥的软管已被磨损至钢筋层。

产品

贝尔佐纳 (Belzona[®]) 2311 (SR金属)

基材

橡胶

施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导 SOS-12 所指示进行修复。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

快速可靠的维修是必要的而非替换，而贝尔佐纳(Belzona[®])是唯一的选择。

照片

1. 受损部位的全览
2. 松落的部位已被移除
3. 使用调节剂，增强带及贝尔佐纳 (Belzona[®]) 2311 (SR 橡胶) 来填满受损区域
4. 修复完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn