

贝尔佐纳 (Belzona[®])修补洗涤塔集管

客户

北得克萨斯某电厂

施工时间

1994年

工况条件

洗涤塔玻璃纤维集管

问题

洗涤塔喷嘴喷射石灰浆来中和烟气。喷嘴发生堵塞和磨损，喷射流溅射至玻璃纤维集管导致穿孔。

产品

贝尔佐纳(Belzona[®])1811 (陶瓷碳化物)

基材

玻璃纤维

施工程序

按照更新版的贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导TCC-3更新版进行修复。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

贝尔佐纳(Belzona[®])修复避免了更换 (制作) 集管。自1994年以来，如有需要，均采用此施工进行修复。

照片

1. 电厂外观
2. 洗涤塔的玻璃纤维集管
3. 使用贝尔佐纳(Belzona[®])1811对集管进行修复。



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn