

## 贝尔佐纳(Belzona®)修复砂岩竖框

**客户**  
苏格兰的私人住宅

**施工时间**  
2003年7月

**工况条件**  
家中窗台砂岩竖框出现裂缝。

**问题**  
因为冬季的冻害和先前混凝土连结处修复的失败造成开裂越来越严重。

**产品**  
贝尔佐纳(Belzona®)4141 (乳浆建造)

**基材**  
红砂岩

**施工程序**  
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导WPA-4和10进行。在打开裂缝和进行填充之前,使用颜色相配的贝尔佐纳(Belzona®)4141(乳浆建造)涂敷整个立柱。使用贝尔佐纳(Belzona®)4141(乳浆建造)复制岩石上原有的沟纹。

**贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果**  
如果竖框没有得到修复,那么它们会变得不稳定。传统的修复方法已经失败,且更换部件也无法获得。

- 照片**
1. 问题所在。请注意砂岩沟槽。
  2. 涂抹一薄层贝尔佐纳(Belzona®)4141(乳浆建造)。
  3. 应用完成。
  4. 2007年12月的检查结果。



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>