

## 贝尔佐纳 (Belzona®)修复两个泵叶轮

**客户**  
荷兰的牡蛎养殖场

**施工时间**  
2007年4月

**工况条件**  
牡蛎养殖场的泵

**问题**  
因为大型螺栓放在泵的入口，所以两个叶轮遭受严重的损害。

**产品**  
贝尔佐纳 (Belzona®) 1111(超级金属) 贝尔佐纳 (Belzona®) 1321(陶瓷S-金属)

**基材**  
青铜

**施工程序**  
按照贝尔佐纳 (Belzona®) 施工技术指导CEP-1和3进行施工。将钢板塑形以重造缺去的叶片。使用铁丝网配以贝尔佐纳 (Belzona®) 恢复原有的轮廓。最后使用贝尔佐纳 (Belzona®) 1321提供额外的平滑和耐侵蚀保护。

**贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果**  
为了维持正常的牡蛎生产，无法配合提供更换叶轮所需要的时间。

- 照片**
1. 损坏的叶轮
  2. 不锈钢填充板
  3. 贝尔佐纳 (Belzona®) 1111用于粘接钢板和恢复轮廓
  4. 一个已经完成修复，第二个还在等待修复。



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理认证体系要求生  
产制造

英国·美国·加拿大·中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

**BELZONA®**  
修复·保护·增强