

## 贝尔佐纳 (Belzona®) 修复剥落的混凝土

**客户**  
英国的艺术学院

**施工时间**  
1996年

**工况条件**  
混凝土屋顶周边

**问题**  
碳化的混凝土让钢筋发生腐蚀，导致严重的混凝土剥落。

**产品**  
贝尔佐纳 (Belzona®) 4141 (乳浆建造)  
贝尔佐纳 (Belzona®) 5151 (Hi-Build涂层)

**基材**  
混凝土和钢

**施工程序**  
按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导RPA-2 所指示进行修复。

**贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果**  
只用了最短的时间进行了永久性修复。贝尔佐纳(Belzona®)涂层对周边范围进行保护，防止进一步碳化。

- 照片**
1. 对大范围剥落区域进行处理和涂上底胶
  2. 使用贝尔佐纳 (Belzona®) 4141重建剥落的混凝土
  3. 完成施工



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理认证体系要求生  
产制造

英国·美国·加拿大·中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

