

BRIDE DE TRANSFORMATEUR ETANCHEE AVEC BELZONA®

Localisation du client

Réseau de distribution électrique, Royaume-Uni

Date d'application

Mai 2008

Situation de l'application

Transformateur

Problème

Fuites d'huile au niveau de la face de bride

Produits

Belzona® 1831 (Super UW Metal)

Substrat

Acier

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-11a. L'outil MBX Bristle Blaster était utilisé pour préparer la surface. Belzona 9341 (Reinforcement Tape) et Belzona 1831 furent ensuite utilisés pour étancher le joint de la bride.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

L'application était très simple et efficace. Le travail était effectué sans vidange d'huile. Les propriétés de tolérances de l'état de surface du Belzona® 1831 permettent une réparation efficace pouvant être effectuée sur les zones contaminées par l'huile.

Description des photographies

1. Zone de la fuite
2. MBX Bristle Blaster utilisé pour la préparation de surface
3. Belzona 9341 et Belzona 1831 appliqués sur les joints de la bride
4. Application achevée



1.



2.



3.



4.