

## REPARATION D'URGENCE D'UN ARBRE DANS UNE PAPETERIE

**Localisation du client**

Papeterie, Etats-Unis

**Date d'application**

2008

**Situation de l'application**

Arbre de la machine Fourdrinier principale

**Problème**

Un roulement a fonctionné sans être lubrifié et a causé l'arrêt de la ligne entière.

**Produits**

Belzona 1221 (Super E-Metal)

**Substrat**

Acier inoxydable

**Méthode d'application**

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona MPT-2.

**Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?****Pourquoi Belzona?)**

Ce rouleau est critique dans le fonctionnement de l'usine. Avec cet équipement en panne, la papeterie entière est à l'arrêt. La réparation a été réalisée pendant l'heure du déjeuner, ce qui permet d'épargner un temps d'arrêt non négligeable. Les produits Belzona ne présentant pas de retrait, il est ainsi possible de les mouler.

**Description des photographies**

1. L'arbre avant la réparation.
2. L'arbre pendant la réparation avec le moule en place.
3. L'arbre après la réparation



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un  
Système de Gestion de la  
Qualité homologué par la  
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)