

BELZONA®は擦り切れたホースを使用可能に

顧客企業

カナダの海運会社

施工時期

2000年11月

施工対象

擦り切れて破れたゴムホース

問題と原因

セメント輸送用ホースが擦り切れて破れ、強化ワイヤーがむき出しに

使用製品

Belzona® 2311 (SR-エラストマー)

母材

ゴム

工法と施工手順

BelzonaノウハウシステムリーフレットSOS-12に基づいた施工が行われました。

施工関連情報

新品への交換を除いた場合、迅速かつ確実な補修を可能とする唯一の選択技がBelzonaでした。

写真

1. 損傷部分
2. 剥がれかけている部分を除去
3. コンディショナー、補強シートとBelzona® 2311(SR-エラストマー)を使用して埋められた損傷部分
4. 補修完了時

