

## 変圧器フランジ結合部の漏油封止

### 顧客企業

英国の配電会社

### 施工時期

2006年

### 施工対象

油入変圧器

### 問題と原因

配管フランジ結合部からの漏洩

### 使用製品

Belzona 1831 (スーパーUWメタル)

### 母材

鋼

### 工法と施工手順

施工手引書VPF-11aに基づいた施工が行われました。

### 施工関連情報

現場にて行われた当該補修では、変圧器の一時的な取外しも、油抜き作業も不要でした。Belzona 1831の優れた性能により、補修は完全に成功しました。

### 写真

1. フランジから漏油する様子
2. Belzona 1831の塗布
3. Belzona 1831施工後の検査

