

BELZONA®オイルタンク漏洩補修

顧客

タイの石油精製所

施工時期

2008年11月

施工前の状況/補修対象機器

オイルタンクの漏洩

問題

タンクのルーフデッキが激しいコロージョンにさらされ、オイル蒸気の局部漏洩を引き起こしていました。この状況は工場の運転を行う上で大変有害で、雨水がタンクに流れ込む危険もありました。

製品

Belzona® 1831 (スーパーUWメタル)

Belzona® 5831 (STバリア)

母材基質

スチール

施工方法

施工はBelzona Know-How System Leaflet TCC-1&5に準拠。溶接等を伴う高温作業やスパークを避けるため、ウェット・サンドブラスト処理で表面を洗浄。その後、Belzona® 1831を4枚のBelzona補強材シートと併用し塗布することで更なる漏洩を防止し、最後にコロージョンから母材を防ぐため、Belzona® 5831を塗布しました。

BELZONA® 製品使用の結果/顧客からのフィードバック

Belzona® 1831とBelzona® 5831は簡易な表面処理でも強力な接着力を得られる特性を持っているため、湿潤ブラスト処理を施した、かつ油分の付着した面でも塗布でき、品質の高い補修を安全に行うことができました。

写真

1. 漏洩しているオイルタンク
2. 前処理終了後の施工部分
3. Belzona® 1831の塗布
4. Belzona® 5831の塗布



1.



2.



3.



4.