

Belzona repara parteluz de piedra arenisca

ID: 3998

Industria: *Edificios y Estructuras*
Solicitud: *Áreas problemáticas de la pared*
Sustrato: *Piedra arenisca roja*
Productos: ** Belzona® 4141 (Magma Build)*,

Ubicación del cliente: *Vivienda particular, Escocia, Reino Unido*
Fecha de aplicación: *Julio 2003*

Problem

Las grietas estaban empeorando debido al frío durante los meses de invierno y a intentos previos de reparar el parteluz con concreto en las líneas de unión.



Descripciones de fotografías

- * El problema. Núcleo de la grieta en la piedra arenisca ,
- * Aplicación de una fina capa de Belzona® 4141 ,
- * Aplicación finalizada ,
- * Inspección realizada en diciembre de 2007 ,

Situación de la aplicación

El propietario de la casa tenía problemas por grietas en los parteluces de arenisca de las ventanas.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-4. Se abrieron y se llenaron las grietas con Belzona® 4141, antes de recubrir el área con una fina capa del mismo producto tintado, para no alterar la apariencia estética.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

Si los parteluces no hubieran sido reparados, se habrían vuelto inestables. Los métodos tradicionales habían fallado y no había unidades de reemplazo disponibles.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

