

BELZONA REPARA A LATERAL DO PNEU DE UMA PÁ CARREGADEIRA

ID: 4832

Indústria: Mineração e pedreiras
Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos
Substrato: Borracha
Produtos: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

Localização do cliente: Pedreira, Croácia
Data de aplicação: Abril, 2013

Problem

Havia uma grande rachadura em um pneu, mas ele não estava vazando e o reforço de aço ainda estava em bom estado. O cliente precisava manter a pá carregadeira em operação.



Descrições da fotografia

- * Pneu danificado na roda da pá carregadeira ,
- * Aplicação em andamento ,
- * Aplicação concluída ,
- * Local sendo visitado após 3 meses, o pneu ainda estava em perfeita condição ,

Situação do aplicativo

A pá carregadeira trabalha em uma pedreira localizada em uma área remota. Ela é utilizada em dois turnos diários. O cliente necessitava de um reparo no local rápido.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9.

Fatos Belzona

As duas alternativas eram repor o pneu ou desmontá-lo e transportá-lo para a borracharia mais próxima. O reparo Belzona foi conduzido durante o fim de semana e o cliente não perdeu qualquer tempo de produção. O reparo Belzona preveniu deterioração adicional do pneu e ainda exibia bom desempenho quando inspecionado três meses mais tarde.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar