

REPARO DE EMERGÊNCIA DE PNEU EM PEDREIRA COM BELZONA

ID: 4879

Indústria: Mineração e pedreiras

Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos

Substrato: Borracha

Produtos: * Belzona 2311 (SR Elastomer) ,

Localização do cliente: Pedreira, Croácia

Data de aplicação: Maio, 2012

Problem

O pneu da carregadeira foi danificado por pedras pontiagudas. O ar vazava quando a rachadura ficava na posição inferior sob carga total. O cliente precisava de reparo de emergência para que a carregadeira pudesse continuar em operação até que novos pneus pudessem ser comprados e instalados.



Descrições da fotografia

- * Dano no pneu 2 ,
- * Área danificada preparada e condicionada com Belzona 2911 ,
- * Aplicando Belzona 9341 (Reinforcement Tape) na rachadura ,
- * Pneu reparado pronto para operação ,

Situação do aplicativo

Pneu de carregadeira de carga pesada operando em pedreira

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9.

Fatos Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

A alternativa seria contratar um subempreiteiro enquanto a carregadeira esperava que um pneu novo fosse obtido e instalado. O reparo Belzona interrompeu a saída de ar e tornou possível a operação da carregadeira até que um novo pneu chegasse. O custo total foi equivalente a apenas duas horas do aluguel de uma carregadeira.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

