

Belzona Repara Bucha de Eixo Articulado


ID: 4959

Indústria: Mineração e pedreiras
Inscrição: Juntas, vedações e calços
Substrato: Aço
Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Localização do cliente: Indústria de Mineração, EUA
Data de aplicação: Outubro, 2009

Problem

Bucha de eixo articulado são segmentadas e encaixam de forma mais solta. Belzona foi utilizado como calçamento para buchas originais do fabricante para um encaixe mais apertado.



Descrições da fotografia

- * Bucha danificada ,
- * Aplicação em andamento ,
- * Aplicação concluída ,

Situação do aplicativo

Bucha danificada de eixo articulado em uma escavadeira

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How GSS-7. Superfície foi limpa e desengordurada de óleos e preparada com o uso de ferramentas manuais.

Fatos Belzona

Buchas eram repostas frequentemente devido à encaixes frouxos. Reparo com Belzona 1111 melhorou o encaixe do equipamento original do fabricante, melhorando dessa forma a vida útil do equipamento.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar