

# Ремонт посадочного места под подшипник вала дутьевого вентилятора

ID: 5145

Промышленн Power

ость:

Заявление: *MPT-Mechanical Power  
Transmission*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: \* *Belzona 1111* ,

Problem

*СИЛЬНЫЙ ИЗНОС*

Местоположение *ОГК-6, Череповецкая ГРЭС*

клиента:

Дата подачи *Август 2010*

документов:



## Описание фотографий

- \* 1. и 2. Общий вид агрегата в сборе ,
- \* 3. Нанесенный материал Belzona 1111 ,
- \* 4. Завершенный ремонт ,

## Ситуация с приложением

Износ посадочного места под подшипник вала дутьевого вентилятора ВДН-28,6

## Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой MPT-1

## Белзона Факты

Изготовление нового вала занимает более 2-х недель, что вызвало бы простой предприятия и огромные денежные затраты. Ремонт Belzona выполнен в значительно более короткие сроки по месту, без полного разбора оборудования

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение