

# Ремонт посадочного места под подшипник вала дутьевого вентилятора

ID: 5145

Промышлен Power  
ость:

Заявление: MPT-Mechanical Power  
Transmission

Местоположение ОГК-6, Череповецкая ГРЭС  
клиента:

Дата подачи Август 2010  
документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: \* Belzona 1111 ,

## Problem

Сильный износ



## Описание фотографий

- \* 1. и 2. Общий вид агрегата в сборе ,
- \* 3. Нанесенный материал Belzona 1111 ,
- \* 4. Завершенный ремонт ,

## Ситуация с приложением

Износ посадочного места под подшипник вала дутьевого вентилятора ВДН-28, 6

## Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой МРТ-1

## Белзона Факты

Изготовление нового вала занимает более 2-х недель, что вызвало бы простой предприятия и огромные денежные затраты. Ремонт Belzona выполнен в значительно более короткие сроки по месту, без полного разбора оборудования

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение