

Промышленн Pulp & Paper
ость:

Заявление: MPT-Mechanical Power
Transmission

Местоположение ЦБК, Норткала
клиента:


Дата подачи 2010
документов:

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona 1311 ,
* Belzona 9411 ,

Problem

Эрозионно-абразивный износ корпуса задвижки вызвал необходимость остановки подачи бумажной массы.



Описание фотографий

- * 1. Степень износа задвижки ,
- * 2. Нанесение антиадгезива на шибер задвижки ,
- * 3. Нанесение ремонтной пасты на корпус задвижки ,
- * 4. Завершенный ремонт ,

Ситуация с приложением

Шибер задвижки нуждался в срочном ремонте

Способ применения

В соответствии с Системными листовками Belzona.

Белзона Факты

Данный ремонт был выполнен за 3 часа. Корпус получил дополнительную защиту от воздействия абразивной среды. Заказчик получил быстрый, качественный ремонт импортного узла, которого не было в ЗИПе.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение