

BELZONA REPARA JUNTA DE PRESILLA DAÑADA


ID: 5689

Industria: *Minería y canteras*
Solicitud: *Maquinaria de Manejo de Sólidos*
Sustrato: *Acero y goma suaves.*
Productos: ** Belzona 2311 (SR Elastomer) ,*

Ubicación del cliente: *Columbia Británica, Canadá*
Fecha de aplicación: *Agosto de 1996*

Problem

La junta de presilla había empezado a separarse y romperse.



Descripciones de fotografías

- * Vista de la junta de presilla dañada ,
- * Aplicación completa ,

Situación de la aplicación

Rotura en la junta de presilla

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el Folleto de sistema de conocimiento de Belzona SHM-4.

Datos de Belzona

El uso de Belzona 2311 SR Elastomer permitió reparar la cinta en su lugar durante una hora de almuerzo, lo que eliminó el tiempo de parada.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar