

BELZONA REPARA ANEL DE AJUSTE DE TRITURADOR

ID: 5767

Indústria: Mineração e pedreiras

Localização do cliente: Mina, Chile

Inscrição: Válvulas, Tubos e Conexões

Data de aplicação: Fevereiro, 2006

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

* Belzona 9411 (Release Agent) ,

Problem

A tira desgastada impedia o bom funcionamento do triturador.



Descrições da fotografia

- * 1. Dano no anel do triturador ,
- * 2. Aplicação de Belzona 9411 na superfície do triturador ,
- * 3. Aplicação de Belzona 1111 na tira do anel desgastado ,
- * 4. Anel reparado com Belzona 1111 ,

Situação do aplicativo

Reparo da tira em anel durante uma parada de emergência.

Método de aplicação

Primeiramente, a superfície foi preparada com uma lixa. Posteriormente, Belzona 9411 foi aplicado à superfície do triturador para a aplicação de Belzona 1111 ao anel desgastado e a união das peças para moldar Belzona 1111 entre as duas peças.

Fatos Belzona

A mina não tinha outro anel para substituir o anel danificado e não podia interromper as operações. A aplicação de Belzona 1111 e de Belzona 9411 resolveu o problema e permitiu que o triturador continuasse funcionando até a chegada do anel novo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar