

BELZONA RECONSTRÓI CARÇAÇA DA BUCHA DE PÁ CARREGADEIRA

ID: 5791

Indústria: Indústria geral

Localização do cliente: Estabelecimento de reciclagem de metais, Missouri, EUA

Inscrição: Transmissão de Energia Mecânica

Data de aplicação: Abril, 2008

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

Desgaste nas carcaças das buchas de pino. Para fazer a soldagem convencional, a carregadeira teria que ficar muito tempo fora de serviço.



Descrições da fotografia

- * 1. Carcaça da bucha do pino danificada ,
- * 2. Preparação da superfície concluída ,
- * 3. Eixo provisório instalado para manter o alinhamento ,
- * 4. Conclusão e pronto para operar ,

Situação do aplicativo

Carcaça do pino de uma carregadeira Komatsu. Essas buchas específicas ficam onde os braços da carregadeira se conectam ao corpo da máquina.

Método de aplicação

Os reparos foram realizados de acordo com o Folheto MPT-8 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

Os reparos foram realizados por 1/10 do custo da soldagem/retificação em linha e voltou ao serviço no dia seguinte! O consultor técnico da Belzona esteve no local para fornecer treinamento e supervisão do reparo para a equipe de manutenção do cliente. O cliente pretende continuar usando Belzona e economizar nesse reparo comum!

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar