

# Ремонт стонитового вала (ЦБК)

ID: 5969

Промышленн *General Industry*

ость:

Заявление: *MPT-Mechanical Power  
Transmission*

Местоположение *Россия, Татарстан*

клиента:

Дата подачи *Сентябрь 2015 г.*  
документов:

Субстрат: *Сталь*

Продукты: *\* Belzona 1311 ,*

## Problem

*Из-за повреждения поверхности дальнейшая эксплуатация вала невозможна, т.к. происходит выпуск бракованной продукции. Необходимо изготовить новый дорогостоящий вал.*



## Описание фотографий

\* 1. Повреждения вала 2. Подготовленная к ремонту поверхность. 3. Место ремонта после шлифовки. ,

## Ситуация с приложением

Повреждение поверхности стонитового прижимного вала

## Способ применения

MPT-1

## Белзона Факты

Применение материалов и технологии позволило Заказчику избежать дорогостоящей замены и сократить срок ремонта в разы.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Ремонт • Защита • Улучшение