

Ремонт ступицы погрузчика

ID: 7804

Промышленн *Transport*

ость:

Заявление:

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Использовался Belzona 1111 ,*

Местоположение *Татарстан г. Высокая гора*
клиента:

Дата подачи *август 2015*

документов:

Problem

Износ посадочного места под подшипник на ступице погрузчика



Описание фотографий

* 1. Внешний вид износа ступицы 2. Внешний вид износа ступицы 3. Нанесен материал Belzona1111 4. Вид после проточке в размер. ,

Ситуация с приложением

Предприятие по ремонту погрузчиков проводило обслуживание старого погрузчика. При осмотре выявили повреждения подшипника и ступицы. Данная марка была снята с производства и доставка новой ступицы занимала больше 2 месяцев. Искали способ восстановить старую ступицу.

Способ применения

Была отпескоструина внутренняя часть ступицы и был нанесен материал Belzona1111 с запасом, после отверждения проточено в размер посадочное место.

Белзона Факты

Погрузчик оказался в работе через 2 дня после устранения неисправности. Кроме экономии на запчастях, клиент получил исправную технику в кратчайший срок.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024