

# Восстановление посадочного места под подшипник на валу вентилятора

ID: 8401

Промышленность:

Местоположение Пивоваренный завод  
клиента: г.Казань, Республика  
Татарстан

Заявление:

Дата подачи Октябрь 2020  
документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: \* Belzona 1111 (Super Metal) ,

## Problem

В процессе эксплуатации оборудования вышел из строя подшипник. Обойму подшипника провернуло, что привело к повреждению вала.



## Описание фотографий

- \* 1. Поврежденный вал ,
- \* 2. Подготовка поверхности и нанесение материала Belzona 1111 ,
- \* 3. Установка оправки ,
- \* 4. Внешний вид восстановленного вала ,

## Ситуация с приложением

Вал Высокопроизводительного Вентилятора Сушильного Аппарата Солодовни

## Способ применения

Ремонт был проведен в соответствии с системными листовками Belzona MPT-2.

## Белзона Факты

Из за простоя оборудования завод нёс многомиллионные убытки. Ремонт произведен в течении

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение

двух дней с учетом изготовления оправки.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>  
ISO 9001:2015      Belzona products  
FS 695214      are manufactured  
ISO 14001:2015      under an ISO 9000  
EMS 695213      Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)



Copyright © Belzona International Limited 2025