

Восстановление посадочного места под подшипник на валу янки-цилиндра

ID: 8478

Промышленность: *Pulp & Paper*

Сфера:

Заявление:

Местоположение: *Бумажное производство*

Клиента: *г.Казань Татарстан*

Дата подачи документов: *март 2020*

документов:

Субстрат: *Сталь*

Продукты: ** Были использованы Belzona1111, Belzona9411, Belzona9111. ,*

Problem

В результате поломки подшипника, произошло повреждение вала янки-цилиндра, невозможно быстро произвести ремонт собственными силами, заказчик обратился с проблемой произвести ремонт на месте без демонтажа оборудования.



Описание фотографий

* 1. общий вид повреждения 2. нанесения материала Belzona1111 3. подготовка формы к установке на вал. 4. ремонт закончен. ,

Ситуация с приложением

Срочный ремонт вала янки-цилиндра

Способ применения

Ремонт был выполнен по технологии MPT-02 "Восстановление поврежденных валов с использованием технологий формовки".

Белзона Факты

Ремонт был произведен за 1 сутки и фабрика продолжила работу. Янки-цилиндр находится в работе больше года, замечаний по восстановленному месту для подшипника нет. Заказчик

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

сэкономил значительную сумму на скорости ремонта и выполнение его на месте

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

