

変圧器フランジ結合部の漏油封止

ID: 2329

業界: 電力
申し込み: バルブ、パイプ、継手
基板: 鋼
製品: * Belzona 1161 (スーパーウルメタル),

顧客の場所: 英国の配電会社
出願日: 2006年

Problem

配管フランジ結合部からの漏洩



写真の説明

* 1. フランジから漏油する様子 2. Belzona 1161の塗布 3. Belzona 1161施工後の検査 ,

アプリケーションの状況

注入変圧器

塗布方法

施工手引書VPF-11aに基づいた施工が行われました。

Belzonaの事実

現場にて行われた当該補修では、変圧器の一時的な取外しも、油抜き作業も不要でした。Belzona 1161の優れた性能により、補修は完全に成功しました。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

BELZONA®
Repair • Protect • Improve