

REPARACIÓN CLÁSICA DE BOMBA BELZONA - RENDIMIENTO AUMENTA EN UN 9,5% PASADOS 3½ AÑOS

ID: 2619

Industria: Agua / Aguas Residuales Ubicación del cliente: Compañía nacional de suministro de

agua, Túnez

Solicitud: Bombas centrífugas Fecha de aplicacion: Septiembre 2002

Sustrato: Hierro fundido

Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal),

* Belzona® 1341 (Supermetalglide),

Problem

El flujo de salida de las bombas se vio drásticamente reducido en comparación con su estado original a causa de los daños por corrosión y cavitación.









Descripciones de fotografías

- * Condiciones originales de la bomba dañada,
- * Cuello de anillos de asiento restaurados a sus dimensiones originales,
- * Reparación concluida,
- * Revestimiento en buena condición pasados 3½ años en servicio. ,

Situación de la aplicación

Dos bombas KSB para suministro de agua seriamente dañadas por corrosión y cavitación.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo a los folletos Belzona de Sistema Know-How CEP-2 y CEP-10.

Datos de Belzona

Velocidad de flujo de la bomba en estado nuevo - 540 lts/seg. Velocidad de flujo de la bomba dañada – 480 lts/seg. Velocidad de flujo de la bomba reparada 540 lts/seg., y aumento de más del 12% en comparación con la bomba corroída. Después de 3½ años, la

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015
Belzona products are
FS 695214
manufactured under an ISO
ISO 14001:2015
9000 Registered Quality
EMS 695213
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®

or more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com 60 9001:2015 Belzona products are					0.00

