

Belzona repara parteluz de piedra arenisca


ID: 3998

Industria: Edificios y Estructuras
Solicitud: Áreas problemáticas de la pared
Sustrato: Piedra arenisca roja
Productos: * Belzona® 4141 (Magma Build) ,

Ubicación del cliente: Vivienda particular, Escocia, Reino Unido
Fecha de aplicación: Julio 2003

Problem

Las grietas estaban empeorando debido al frío durante los meses de invierno y a intentos previos de reparar el parteluz con concreto en las líneas de unión.



Descripciones de fotografías

- * El problema. Nøtese el surco en la piedra arenisca ,
- * Aplicaciøn de una fina capa de Belzona® 4141 ,
- * Aplicaciøn finalizada ,
- * Inspecciøn realizada en diciembre de 2007 ,

Situaciøn de la aplicaciøn

El propietario de la casa tenía problemas por grietas en los parteluces de arenisca de las ventanas.

Método de aplicaciøn

La aplicaciøn fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-4. Se abrieron y se rellenaron las grietas con Belzona® 4141, antes de recubrir el érea con una fina capa del mismo producto tintado, para no alterar la apariencia est&e9;tica.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

Si los parteluces no hubieran sido reparados, se habrían vuelto inestables. Los métodos tradicionales habían fallado y no había unidades de reemplazo disponibles.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

