

Alféizar de ventana reparado con Belzona

ID: 4000

Industria: Edificios y Estructuras
Solicitud: Áreas problemáticas de la pared
Sustrato: Concreto
Productos: * Belzona® 4141 (Magma Build) ,
* Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) ,

Ubicación del cliente: Ayuntamiento, Reino Unido
Fecha de aplicación: Octubre 2007

Problem

Debido al resquebrajamiento y desprendimiento del concreto de los alféizares, la guardería tenía problemas de seguridad.



Descripciones de fotografías

- * Alféizares dañados antes de la reparación ,
- * Barras de refuerzo corroídas y expuestas a la intemperie ,
- * Reconstrucción utilizando Belzona® 4141 y revestimiento con Belzona® 5151 ,
- * Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Alféizares de concreto dañados por la corrosión de las barras de refuerzo

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con los Folletos Belzona de Sistema Know-How WPA-1 y WPA-4

Datos de Belzona

Este cliente eligió utilizar Belzona para reducir los costos y perturbaciones que pudiera ocasionar una reparación convencional. Las alternativas consistían en retirar las ventanas y reconstruir los alféizares para reemplazar las ventanas, una vez éstos hayan fraguado. Esto hubiera supuesto el cierre de la guardería durante 4 semanas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024