

# Belzona Repara Bucha de Eixo Articulado

ID: 4959

Indústria: Mineração e pedreiras  
Inscrição: Juntas, vedações e calços  
Substrato: Aço  
Produtos: \* Belzona 1111 (Super Metal) ,

Localização do cliente: Indústria de Mineração, EUA  
Data de aplicação: Outubro, 2009

## Problem

Bucha de eixo articulado são segmentadas e encaixam de forma mais solta. Belzona foi utilizado como calçamento para buchas originais do fabricante para um encaixe mais apertado.



## Descrições da fotografia

- \* Bucha danificada ,
- \* Aplicação em andamento ,
- \* Aplicação concluída ,

## Situação do aplicativo

Bucha danificada de eixo articulado em uma escavadeira

## Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How GSS-7. Superfície foi limpa e desengordurada de óleos e preparada com o uso de ferramentas manuais.

## Fatos Belzona

Buchas eram repostas frequentemente devido à encaixes frouxos. Reparo com Belzona 1111 melhorou o encaixe do equipamento original do fabricante, melhorando dessa forma a vida útil do equipamento.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Melhorar