

Ремонт посадочного места под подшипник вала дутьевого вентилятора

ID: 5145

Промышленн Power

ость:

Заявление: *MPT-Mechanical Power
Transmission*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona 1111* ,

Problem

СИЛЬНЫЙ ИЗНОС

Местоположение *ОГК-6, Череповецкая ГРЭС*

клиента:

Дата подачи *Август 2010*

документов:



Описание фотографий

- * 1. и 2. Общий вид агрегата в сборе ,
- * 3. Нанесенный материал Belzona 1111 ,
- * 4. Завершенный ремонт ,

Ситуация с приложением

Износ посадочного места под подшипник вала дутьевого вентилятора ВДН-28,6

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой MPT-1

Белзона Факты

Изготовление нового вала занимает более 2-х недель, что вызвало бы простой предприятия и огромные денежные затраты. Ремонт Belzona выполнен в значительно более короткие сроки по месту, без полного разбора оборудования

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение