

Ремонт и защита крыльчатки центробежного насоса GR PUMPS

ID: 5154

Промышленн *Fluid Flow*

ость:


Заявление: *CEP-Centrifugal Pumps*Местоположение *Сервисная компания,*клиента: *Санкт-Петербург*Дата подачи *Март 2009*

документов:

Субстрат: *Чугун*Продукты: * *Belzona 1311 ,** *Belzona 1321 ,*

Problem

Эрозионно-коррозионный износ привел к низкой продолжительности работоспособности крыльчаток (около 6 месяцев). Требовалось покрытие, которое позволило бы увеличить срок эксплуатации крыльчаток.



Описание фотографий

- * 1. Общий вид ремонта ,
- * 2. Износ крыльчатки ,
- * 3. Вид снизу после обработки ,
- * 4. Вид сверху после обработки ,

Ситуация с приложением

Крыльчатки (2 шт.) центробежного насоса GR PUMPS

Способ применения

После подготовки поверхности крыльчаток, были нанесены материалы Belzona. Ремонт был проведен в соответствии с Системными Листовками Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Белзона Факты

По истечении 2-х лет после ремонта, крыльчатки находились в идеальном состоянии, при том, что необработанные корпуса имели ряд выносов и вымывов.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

