

Ремонт трещин корпуса двигателя автомобиля

ID: 5166

Промышленн *Transport*

ость:

Заявление: *ENC-Engines and Casings*

Субстрат: *Алюминиевый сплав*

Продукты: * *Belzona 1111, Belzona 911, Belzona 9341* ,

Местоположение *Сервисный центр*

клиента: *обслуживания автомобилей*

Дата подачи *Март 2014 г.*

документов:

Problem

Трещины на поверхности корпуса двигателя от механического воздействия



Описание фотографий

- * 1. Трещины в корпусе двигателя, подготовка поверхности ,
- * 2. Армирование трещин корпуса двигателя стальным листом и армирующей тканью Belzona 9341 в тяжело доступных местах ,
- * 3. Восстановленная поверхность корпуса двигателя ,

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2026