

# Ремонт трещин корпуса двигателя автомобиля

ID: 5166

Промышленн Transport  
ость:

Заявление: ENC-Engines and Casings

Местоположение Сервисный центр  
клиента: обслуживания автомобилей  
Дата подачи Март 2014 г.  
документов:

Субстрат: Алюминиевый сплав

Продукты: \* Belzona 1111, Belzona 911, Belzona 9341 ,

## Problem

Трещины на поверхности корпуса двигателя от механического воздействия



## Описание фотографий

- \* 1. Трещины в корпусе двигателя, подготовка поверхности ,
- \* 2. Армировка трещин корпуса двигателя стальным листом и армирующей тканью Belzona 9341 в тяжело доступных местах ,
- \* 3. Восстановленная поверхность корпуса двигателя ,

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение