

BELZONA REPARA EIXO ACIONADOR DE ELEVADOR NO LOCAL

ID: 5779

Indústria: Indústria geral
Inscrição: Transmissão de Energia Mecânica
Substrato: Aço
Produtos: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,

Localização do cliente: Cimenteira, Egito
Data de aplicação: Setembro, 2003

Problem

O eixo acionador estava muito desgastado devido ao aperto incorreto da manga ajustável, gerando um movimento relativo entre o eixo e a camisa.



Descrições da fotografia

- * Visão geral do elevador que leva o clínquer até os silos ,
- * Dano no eixo ,
- * Molde posicionado e Belzona 1311 sendo injetado ,
- * Diâmetro preciso do eixo restaurado ,

Situação do aplicativo

Elevador de clínquer.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How MPT-2.

Fatos Belzona

Belzona 1311 foi injetado com uma pistola de injeção pneumática em um molde construído para restaurar o diâmetro correto do eixo. O reparo com Belzona foi realizado sem necessidade de retirar o eixo da planta, poupando vários dias de trabalho.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar