REPARO DA FLANGE DO FUNIL DE CIMENTO COM BELZONA

ID: 5782

Indústria: Indústria geral Localização do cliente: Fábrica de Cimento, Usje, Macedônia

Inscrição: Navios e Estruturas Offshore Data de aplicação: Agosto, 2004

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 1221 (Super E-Metal),

Problem

A falha da gaxeta de borracha permitia que o cimento caísse do funil quando esvaziados.







Descrições da fotografia

- * Situação da aplicação,
- * Durante a aplicação de Belzona,
- * Aplicação concluída,

Situação do aplicativo

Flange do funil de cimento.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SOS-10b.

Fatos Belzona

Este funil de grande porte estava cheio de cimento, por isso, não era possível desmontar a flange e trocar a gaxeta. Portanto, a solução Belzona para vedar a flange novamente no local era a única solução eficaz e econômica.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015

Belzona products are
FS 695214

ISO 14001:2015

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
EMS 695213

Management System.

BELZONA®
Repara - Proteger - Melhorar