

BELZONA REFORMA CARREGADEIRA

ID: 5793

Indústria: Indústria geral

Localização do cliente: Fabricante de equipamentos pesados,
Alabama, EUA

Inscrição: Transmissão de Energia Mecânica


Data de aplicação: 1998

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

O encaixe inadequado do pino permitia uma movimentação excessiva do braço do alojamento. O alojamento se desgastou, causando dano ao metal e problemas de levantamento.



Descrições da fotografia

* 1. Visão geral da carregadeira 2. Encaixe do pino desgastado 3. Alinhamento da nova bucha 4. Reparo final após a inserção da nova bucha ,

Situação do aplicativo

A carregadeira perdeu um encaixe de lubrificação e a lubrificação regular tornou-se insuficiente.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Know-How Belzona MPT-7. A nova bucha foi usada para formar o novo encaixe do pino com Belzona 1111.

Fatos Belzona

A retificação dos encaixes custava mais de US\$ 3.000,00. O reparo com Belzona custou menos de US\$ 500. O reparo durou mais de 5 anos. O reparo foi concluído em 5 horas, ao passo que a alternativa levaria semanas de inatividade.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar

Copyright © Belzona International Limited 2024