贝尔佐纳(Belzona®)使糖汁加热器焕然一新

客户
澳大利亚蔗糖厂

施工时间
1997年

工况条件
糖原汁加热器

问题
管板在管道周围发生腐蚀。使加热器效率降低，并存在潜在的安全危险。

产品
贝尔佐纳(Belzona®) 1311 (陶瓷R金属)
贝尔佐纳(Belzona®) 1321 (陶瓷S金属)

基材
铸铁

施工程序
按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导HEX-1进行施工

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
贝尔佐纳(Belzona®)修复不需机加工，节省了宝贵的时间和费用。

照片
1. 原汁加热器
2. 管道附近发生腐蚀
3. 利用成型技术修复和密封管道周围
4. 运作一年后的管板

1.



2.



3.

4.

Copyright © Belzona International Limited 2011