# BELZONA ETANCHE DES FUITES D'UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT

*ID: 2569*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Industrie: | *Chauffage, ventilation et climatisation* | Localisation du client: | *Hôpital à Mineapolis dans l'état du Minessota aux Etats-Unis* |
| Application: | *Zones problématiques du toit* | Date de la demande: | *Eté 2008* |
| Substrat: | *Acier galvanisé* | | |
| Des produits: | ** Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,* | | |

Problem

*Les tours de refroidissement fuyaient au niveau des angles. Les fuites gelaient la courroie ainsi que le motor électrique durant les mois d'hiver.*

## Descriptions des photographies

* 1. Belzona 3921 appliqué sur les surfaces préparées 2. Application d'une bande de pontage 3. Application de la bande de renforcement Belzona 9311 4. Application terminée avec Belzona 3111 ,

## Cas d'application

Tours de refroidissement d'un hôpital

## Procédé d'application

L'application Belzona a été réalisée selon la procédure Belzona RPA-1. Un système complet de renforcement Belzona 3111 a été utilisé en utilisant le conditioneur Belzona 3921

## Faits sur Belzona

La tour ne pouvait pas être mise hors service sur une durée de plus de deux jours. A la suite de cette réparation, le client a utilisé les produit Belzona pour revêtir trois autres tours.



*Copyright © Belzona International Limited 2024*