BELZONA REPARE ET REND ETANCHE UNE GOUTTIERE EN FONTE

ID: 2887

Industrie:	*Bâtiments et structures*	Localisation du client:	*Compagnie de services logistiques, Lancashire, Royaume-Uni*
Application:	*Zones problématiques du toit*	Date de la demande:	*Avril 2007*
Substrat:	*Fonte*		
Des produits:	** Belzona 3111 (Flexible Membrane) Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) Belzona 9311 (Reinforcing Sheet) ,*		

Problem

Au cours du temps, la fonte s'était corrodée et les joints s'étaient détériorés, permettant la pénétration de l'eau dans la structure interne du bâtiment.

Descriptions des photographies

* 1. Gouttière corrodée et bouchée. 2. Gouttière vidée, avant la préparation de la surface. 3. Système de membrane flexible Belzona, complètement renforcé. 4. Application terminée. ,

Cas d'application

Gouttière typique en fonte, de 0,5 mètres de large sur 64 mètres de long.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona RPA-9.

Faits sur Belzona

La solution Belzona a été réalisée à une fraction du coût du remplacement de la gouttière, la seule autre alternative possible.

Copyright © Belzona International Limited 2024