Protección contra filtraciones en azotea de hotel

ID: 1323

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Hotel cinco estrellas ubicado en zona turística en la Ciudad de Guatemala*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*Marzo 2007*
Sustrato:	*Concreto y bases metálicas de los equipos*		
Productos:	** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

Las vibraciones ocasionadas por los equipos (Bombas, enfriadores, intercambiadores de calor) causaron grietas y fisuras en las losas las cuales ocasionaron filtraciones en las suites principales del hotel

Descripciones de fotografías

* Acumulación de agua en la base de los equipos ,
* Problemas de fisuras ,
* Superficie preparada para la aplicación ,
* Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Aplicación de membrana flexible Belzona® 3111 en 1168m2 intuyendo el área del helipuerto

Método de aplicación

La aplicación se llevo a cabo de acuerdo a los procedimientos, RPA-6, RPA-8 y RPA-10.

Datos de Belzona

Después de 2 años de la aplicación, no se reportan problemas de filtración

Copyright © Belzona International Limited 2024