Belzona repara y sella canaleta de hierro


ID: 3749

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Empresa logística, Lancashire, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*Abril 2007*
Sustrato:	*Hierro fundido*		
Productos:	** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,* ** Belzona® 3921 (GSC Conditioner) ,* ** Belzona® 9311 (Reinforcing Sheet) ,*		

Problem

El hierro fundido se había corroído con el paso del tiempo y las juntas se habían deteriorado permitiendo la entrada de agua en el edificio.






Descripciones de fotografías

* Canaleta corroída y taponada ,
* Canaleta drenada y lista para ser preparada ,
* Sistema completo de membranas flexibles reforzadas ,
* Aplicación completada ,

Situación de la aplicación

Canaleta tradicional de hierro fundido de 0,5 metros de ancho por 64 metros de largo

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-9

Datos de Belzona

El coste de Belzona supuso una fracción del coste de reemplazo de la canaleta de hierro fundido, que era la otra alternativa.

Copyright © Belzona International Limited 2026