BELZONA VERHINDERT VORZEITIGEN VERSCHLEISS AN GUMMI-FÖRDERBAND

ID: 4205

Industrie:	*Allgemeine Industrie*	Standort des Kunden:	*Steinbruch, Minnesota, USA*
Anwendung:	*Maschinen zur Handhabung von Feststoffen*	Antragsdatum:	*Juli 2000*
Substrat:	*Gummi*		
Produkte:	** Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,*		

Problem

Kies aus dem Steinbruch verursachte vorzeitigen Verschleiß an den Krampen, infolgedessen es zu ungeplanten Stillständen kam.

Fotobeschreibungen

* 1.Blick vom Schwimmbagger auf das Förderband. ,
* 2.Abschleifen der Kanten der neuen Krampen. ,
* 3.Grundierung des Reparaturbereichs mit Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner). ,
* 4.Auftrag von Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer). ,

Anwendungssituation

Förderbandkrampen (Schwimmbagger)

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-4 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Der Reparaturwerkstoff wurde verhältnismäßig dünn aufgetragen, um eine Beeinträchtigung des Abstreifersystems und der Antriebsrollen zu verhindern.

Copyright © Belzona International Limited 2026