

## 贝尔佐纳(Belzona®)解决屋顶问题

### 客户

美国新墨西哥州圣菲市某金属艺术装饰品制造商

### 施工时间

2001年12月

### 工况条件

屋顶

### 问题

热量、紫外线以及来自底下铸造厂的污染，造成了工厂屋顶的维修连接处、缝隙、常驻水区域和防水板等处的漏水问题。

### 产品

贝尔佐纳(Belzona®)3111 (弹性膜)

### 基材

金属和屋顶

### 施工程序

此次施工是参照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA- 1、FPA-6和FPA-8进行。

### 贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

所有漏水处均用(Belzona®)系统进行了密封。多年之后，屋顶仍然维护得很好，没有任何漏水问题，贝尔佐纳(Belzona®)系统也仍然处于一种极佳的状况。

### 照片


1. 屋顶一览图
2. 防水板被贝尔佐纳(Belzona®)系统密封
3. 垂直的缝隙被密封



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)