

贝尔佐纳 (Belzona[®])密封冷却塔的伸缩缝

客户

美国东北部某核电厂

施工时间

1997年2月

工况条件

自然通风冷却塔上的伸缩缝

问题

泄漏的伸缩缝使得塔上的除冰系统无法正常运行，因而造成结冰，损坏塔的混凝土结构。

产品

贝尔佐纳(Belzona[®])3121(MR7)
贝尔佐纳(Belzona[®])3921(GSC 表面调节剂)
贝尔佐纳(Belzona[®])9311(增强带)

基材

混凝土，现有的密封胶

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导HEX-13b进行。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

所有修复工作都在工厂预定停电的期间完成，贝尔佐纳(Belzona[®]) 系统在温度为18°F时进行安装，18个月后进行的检查显示其性能仍然十分优异。

照片

- 损坏的伸缩缝密封胶
- 施工进行中
- 所有伸缩缝皆已密封



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn


BELZONA[®]
修复 • 保护 • 增强