

## 贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>)修复后冷却器端盖

### 客户

美国印第安纳州的某药剂厂

### 施工时间

1989年12月

### 工况条件

空气压缩机冷却器的7个端盖。

### 问题

长年的冲蚀/腐蚀使分流板恶化，导致分流和效率降低。

### 产品

贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1311(陶瓷 R金属)

贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1321 (陶瓷S金属)

贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>) 9411(脱模剂)

### 基材

铸铁

### 施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)施工技术指导HEX-2进行修复。

### 贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>)使用效果

所有部件使用贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1311进行重建，然后使用贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1321重新敷涂表面，成本仅需1600美元。所有的部件至今未出现进一步损坏。

### 照片

- 对端盖进行喷砂处理。
- 将成型器放置到位，并涂上了贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)9411。正在使用贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1311进行重建。
- 重建结束，在所有部件上敷涂贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)1321。



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>