

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 拯救宠物食品制造商

### 客户

美国密苏里州宠物食品制造商

### 施工时间

2004年3月

### 工况条件

由于碎片和机油箱的低油量，曲轴形成刻痕。

### 问题

两个喷雾泵的其中一个坏了，工厂的生产也减少了一半。

### 产品

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1131 ( 轴承金属 )

### 基材

钢铁

### 施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导MPT-9进行修复。手动施用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1131到有刻痕的轴颈和最后以细砂完成施工。

### 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 使用效果

好消息是新的曲轴成本是55000美元，坏消息是要等一周的时间。虽然不推荐在高速操作的曲轴进行施工，但这项修复非常成功。自启动，机油箱发生了两次干油，也没有对贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1131造成损坏。

### 照片

1. 曲轴
2. 有刻痕和已修复的轴颈底部
3. 修复的另一个近观图



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 ( Belzona® ) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>