

实际应用技巧

贝尔佐纳(Belzona[®])维修和保护屋顶

客户

法国的公共体育馆

施工时间

2002年7月

工况条件

1400平方米的公共体育设施的屋顶表面

问题

局部的泄漏和整体的腐蚀问题

产品

贝尔佐纳(Belzona[®])3111(弹性膜)

基材

铺设铝涂层的钢制屋顶

施工程序


局部的修复是按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导 RPA-1进行。使用贝尔佐纳(Belzona[®]) 3111的喷涂系统作进一步的防腐蚀保护。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

贝尔佐纳(Belzona[®])的方案解决了体育管的漏水问题，也给整体的钢材表面提供了防腐蚀保护。

照片

1. 局部渗水
2. 缝隙的修复
3. 应用扩展到覆盖腐蚀的屋顶
4. 施工完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn